

赣州市住房和城乡建设局安全生产委员会办公室

赣市建安办〔2022〕28号

关于印发《落实国务院安委会第十综合检查组 反馈问题整改方案》的通知

各县（市、区）住房和城乡建设局，局安委会成员单位：

现将《落实国务院安委会第十综合检查组反馈问题整改方案》印发给你们，请严格按照方案要求，认真抓好整改落实。

赣州市住房和城乡建设局安全生产委员会办公室

2022年6月9日



(此页无正文)

(信息公开形式：依申请公开)

抄送：市安委办

赣州市住房和城乡建设局安全生产委员会办公室 2022年6月9日印发

落实国务院安委会第十综合检查组 反馈问题整改方案

为认真贯彻落实《赣州市人民政府办公室关于印发国务院安委会第十综合检查组发现我市企业层面问题整改方案的通知》要求，结合全市住建领域安全生产工作实际，对表对标，举一反三，全力做好国务院安委会第十综合检查组发现的问题整改工作，制定本方案。

一、指导思想

深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，全面贯彻落实国务院安委会安全生产十五条措施，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，结合城市建设、建筑施工安全生产专项整治三年行动“巩固提升”攻坚战，切实消除各类事故隐患，有效防范化解安全风险，坚决筑牢安全生产防线，确保人民群众生命财产安全和经济社会发展稳定，为党的二十大胜利召开营造安全稳定的社会环境。

二、整改目标

坚持以问题为导向，认真对照国务院安委会第十综合检查组发现我市企业层面问题，对表对标，举一反三，结合安全生产大检查工作安排，认真查摆住建领域安全监管工作中存在的短板和漏项，以更高的标准、更严的要求、更实的举措狠抓安全生产工作责任落实，推动全市住建领域安全生产工作水平整

体提升。

三、整改措施

(一) 强化住建领域安全生产教育培训

一是强化对习近平总书记关于安全生产重要论述的学习贯彻；二是强化对住建领域安全生产事故的警示教育；三是强化对住建领域生产经营单位从业人员安全技能的教育培训。

整改时限：立行立改，长期坚持

(二) 扎实开展住建领域安全监管工作自查自纠

结合我市住建领域安全生产“六个全覆盖”工作部署，有效落实行业监管责任，全面开展住建领域安全监管工作自查自纠，重点查摆关于上级安全生产决策部署的贯彻落实情况，安全生产大检查工作的组织、督导情况和安全生产基层基础建设情况。

整改时限：立行立改，长期坚持

(三) 全面开展住建领域生产经营企业（项目）安全生产工作自查自纠

以“查大风险、除大隐患、遏大事故”为主题，结合《全市住建领域安全生产大排查工作方案》，督促全市住建领域所有房屋市政工程在建项目、燃气企业（站点）、城市供水企业、市直管公房及市本级保障性住房开展安全生产工作自查自纠，重点查摆贯彻落实上级有关安全生产工作要求的情况，安全隐患排查整改落实情况，企业安全生产主体责任落实情况和积极

应对各类极端天气落实情况。针对存在的问题和薄弱环节，制定整改计划，落实整改措施，严防事故发生。

整改时限：立行立改，长期坚持

四、工作要求

（一）强化组织领导，压实整改责任

各单位要把做好国务院安委会第十综合检查组反馈问题整改工作作为一项重大整治任务抓紧抓实，认真对照要求，举一反三，落实责任，限期整改。各单位主要领导对整改工作负总责，要主动研究部署、督促推进、检查验收，确保整改工作落地见效。

（二）坚持问题导向，全面自查自纠

各单位要以此次问题整改为契机，深入分析原因、查找症结，进一步完善制度措施，形成常态化进一步夯实住建领域安全生产基础。同时，对照江西省 2022 年安全生产巡查工作方案内容，查短板、补漏项，对住建领域安全生产问题再排查、再整改，拿出过硬措施，做到不留死角、不走过场、不遗后患。

（三）及时报送信息，务求常态长效

各单位要总结此次举一反三排查整改工作，进一步完善制度措施，形成常态化推进落实住建领域安全生产工作的制度体系，进一步夯实住建领域安全生产基础，为党的二十大胜利召开营造安全稳定的社会环境。同时，请各单位将整改落实情况于 6 月 17 日前报局安委会办公室。联系人：蔡光勋，联系电话：

0979-8230328, 邮箱: gzszejawb@163.com。

附件: 《赣州市人民政府办公室关于印发国务院安委会第十综合检查组发现我市企业层面问题整改方案的通知》

赣州市人民政府办公室

〔2022〕63号

赣州市人民政府办公室关于 印发国务院安委会第十综合检查组发现 我市企业层面问题整改方案的通知

各县（市、区）人民政府，市安委会各成员单位：

现将《国务院安委会第十综合检查组发现我市企业层面问题整改方案》印发给你们，请结合实际，认真抓好落实。



国务院安委会第十综合检查组发现 我市企业层面问题整改方案

2022年5月22日至5月26日，国务院安委会第十综合检查组对我市开展安全生产巡查考核和督导检查，抽查了15家生产经营单位（场所），反馈企业层面问题隐患31条（经梳理分解为35项具体问题）。为全面做好问题整改工作，提升全市安全生产工作水平，特制定本整改方案。

一、总体要求

深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，全面贯彻国务院安委会安全生产十五条措施，坚持“两个至上”，全面推进安全生产专项整治三年行动，全面推进应急管理“1+5”工作机制，推进企业主体责任落实，守牢不发生较大以上事故底线，确保全市安全生产形势持续稳定，为“三大战略、八大行动”保驾护航，为党的二十大胜利召开贡献力量。

二、整改任务

（一）问题涉及行业领域及相关县（市、区）

1. 市级层面。市应急管理局、市交通运输局、市消防救援支队、市林业局、市文广新旅局、市民政局、市卫健委、阳明湖管理处等部门单位要认真对照《国务院安委会第十综合检查组发现我市企业层面问题整改任务分工》（见附件），梳理分析市级监管层面存在的短板和漏洞，制定整改方案予以整改；同时督促各地及有关单位将发现的问题隐患立行立改举一反三，开展自查自

纠活动,加大力度督导企业(生产经营主体)将问题隐患及时整改到位。

2. 县级层面。兴国县、章贡区、于都县、赣县区、崇义县、瑞金市、大余县等地,要认真对照《国务院安委会第十综合检查组发现我市企业层面问题整改任务分工》(见附件),分析在县级监管层面存在的短板和漏洞,制定整改方案予以整改;同时按照整改责任、措施、资金、时限、预案“五到位”的要求,逐一明确问题隐患整改牵头部门、责任单位,及时下达整改指令,督促指导相关企业(生产经营主体)履行主体责任,限期整改到位,并组织其它生产经营单位对标对表,举一反三,开展自查自纠工作。

(二) 问题未涉及行业领域及县(市、区)

具体问题未涉及有关行业领域和县(市、区)政府要坚持问题导向和效果导向,对标对表,结合安全生产大检查,认真查找自身在安全监管方面存在的短板和漏项,并制定整改方案予以整改;同时将别人的隐患当成自己的隐患,举一反三,组织企业认真组织开展自查自纠活动,逐条逐项检查对照检查,进一步落实安全生产工作责任和措施,全面夯实安全生产基础。

三、工作要求

(一) 提高政治站位。做好国务院安委会综合检查发现问题整改工作是一项政治任务,是坚持“人民至上、生命至上”的具体体现。各地、各有关部门要树牢“隐患就是事故”理念,各负其责、协调配合、齐抓共管、形成合力,确保本地、本部门相关整改工作落到实处。

(二) 强化整改力度。各地、各有关部门要坚持问题导向，迅速行动，制定整改方案，明确整改目标、责任领导、责任单位、整改时限，确保整改事项事事有着落、件件有回音，所有问题必须在6月10日前整改完成。各地各有关部门要严明整改纪律，对整改工作不认真、整改不彻底、假整改、敷衍整改的，到期整改未完成的，该通报的则通报、该约谈的则约谈、该问责的则问责，特别是在整改期间发生安全事故的，将严肃追究相关责任单位和责任人的责任。

(三) 抓实督导调度。各地、各有关部门要按照“整改一个、销号一个、一抓到底”要求，加强检查问题整改工作的督导调度。各地安委会办公室要充分发挥牵头协调作用，加强调度督导、全面掌握整改工作进度，坚决防止整改工作抓而不紧、落而不实的问题。

(四) 及时报送信息。各地、各有关部门要于6月10日前，将整改方案、整改情况、总结报告（总结报告应包括：整改措施和工作内容、整改完成情况和工作成效、举一反三自查自纠问题整改情况、下一步工作措施等内容及佐证材料）报市安委会办公室。

联系人：蒋赟，8996023，邮箱：gzsawhbgs@126.com。

附件：国务院安委会第十综合检查组发现我市企业层面问题
隐患整改任务分工

国务院安委会第十综合检查组发现我市企业层面问题隐患整改任务分工

序号	具体问题隐患描述	整改责任单位	举一反三、自查自纠情况(除整改责任单位外,县(市、区)要组织企业开展举一反三,自查自纠问题)	整改进展情况
1	<p>兴氟化工有限公司:</p> <p>1. DCS 报警管理不规范,停产装置报警影响正常判断,未区分不同类型工艺报警和安全报警。</p> <p>2. 生产装置区设置操作岗位,如:F22 装置与车间巡检室、现场控制室通过走道相连,间距不足 10m;三氟甲烷充装现场设置人员值守岗位,不符合危化品安全专项整治三年行动要求。</p> <p>3. 安全警示标识不完善,氯气库房内危害告知信息不明显。</p> <p>4. 作为中央企业,以“不发生直接经济损失 50 万元以上、重伤及以上安全生产事故”为目标,安全生产目标标准低。</p>	市应急管理局、兴国县人民政府		
2	<p>赣州兆恒货物运输有限公司</p> <p>1. 4 月 2 日会议记录显示主要负责人主持学习了江西永顺新材料爆炸事故,但询问主要负责人不清楚该项学习内容。</p> <p>2. 应急预案不具备操作性,应急人员联系方式等信息缺失,正压式空气呼吸器配置数量不符合要求。</p> <p>3. 安全生产教育培训不到位,企业运输涉及液氨,询问主要负责人和驾驶员对液氨的危险性了解不全面,不清楚液氨的高毒特性。</p> <p>4. 现场抽查一名值班人员佩戴空气呼吸器,操作不熟练,使用方法不正确。</p> <p>5. 安全生产责任未对照新安全生产法进行修订;企业会计的职责照搬照抄,出现“负责学校的财务管理”等内容。</p>	市交通运输局、赣县区人民政府		

序号	具体问题隐患描述	整改责任单位	举一反三、自查自纠情况(除整改责任单位外,县(市、区)要组织企业开展举一反三,自查自纠问题)	整改进展情况
3	<p>江西鑫盛石油化工有限公司罗坳油库</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安全生产责任制中明确了总经理安全生产职责,应急预案现场总指挥为总经理,而总经理长期不到岗。 2. 安全教育培训不到位,询问油库主任对本行业领域典型事故教训不清楚。 3. 动火作业制度不符合国标要求,缺少作业前气体检测分析等关键要求;抽查2021年5月4日罐区内电钻作业、2021年1月7日动土作业均涉及动火,但未办理动火作业许可。 4. 控制指标不明确,现场询问企业人员对油罐储存量、液位指标等参数,回答不准确。 5. 中控室面向罐区方向设置防爆窗户,不满足《石油化工企业设计防火标准》5.2.18条:控制室、机柜间面向有火灾危险性设备侧的外墙应为无门窗洞口、耐火极限不低于3h的不燃烧材料实体墙。 	市应急管理局、于都县人民政府		
4	<p>大余县江西漂塘钨业有限公司:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 竖井井口安全警示屏幕损坏,不能进行安全警示;溜井井口缺少安全警示标志;距离井口5m的候罐区缺少必要的安全措施。 2. 未配备压风供水自救装置,不符合规范要求。 3. 采场人行天井梯子间平台和天井壁之间缝隙较大,缺少必要的安全防护措施。 4. 未将外包单位人员纳入漂塘钨业日常安全教育培训范围。 	市应急管理局、大余县人民政府		
5	<p>崇义章源钨业股份有限公司新安子钨锡矿:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 采场长度达75m,采场内局部通风不畅,风速较小; 2. 采用平硐+盲竖井+盲斜井联合开拓方式。开拓系统复杂,井下安全出口标识指向不清。 	市应急管理局、崇义县人民政府		

序号	具体问题隐患描述	整改责任单位	举一反三、自查自纠情况(除整改责任单位外,县(市、区)要组织企业开展举一反三,自查自纠问题)	整改进展情况
6	<p>赣州市万象城大型综合体</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 消防安全达标创建工作不扎实,部分自动喷水灭火系统喷头未依规设置装饰盖板; 2. 个别防火门配件缺失、不能正常启闭。 	市消防救援支队、章贡区人民政府		
7	<p>赣州市章贡区祥瑞老年公馆社会福利机构</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 消防安全标准化建设不达标,室内消火栓未设置消防卷盘,室内消火栓系统气体稳压罐未按期进行检测维保。 2. 二层裙房部分末端试水装置设置不符合规范要求。 3. 地下室洗衣房防火墙处开设洞口。 4. 江西裕鑫消防设施维护保养监测有限公司(赣州市祥瑞老年公馆建筑消防设施维护保养机构)维保过程中对场所存在的问题没有发现并指出,建筑消防设施维保检测报告漏项失实。 	市民政局、市消防救援支队		
8	<p>赣州市人民医院</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 没有针对医院病人特点制定专门的白天和夜间应急疏散预案,现有预案内容空泛,且组织开展的演练缺乏针对性。 2. 未组织开展消防安全风险和隐患研判分析、消防安全管理人不熟悉自身职责,不了解场所消防安全重点部位设置情况。 3. 消防控制室值班记录事项不完善、防火巡查没有问题清单和整改记录,巡查检查人员对疏散通道被杂物占用等问题没有发现并整改。 4. 地下一层通往车库的防火卷帘不能降到底。 5. 江西省领潮消防工程有限公司(赣州市人民医院建筑消防设施维护保养机构):维保过程中对场所存在的问题没有发现并指出,建筑消防设施维保检测报告漏项失实。 	市卫健委、市消防救援支队		

序号	具体问题隐患描述	整改责任单位	举一反三、自查自纠情况(除整改责任单位外,县(市、区)要组织企业开展举一反三,自查自纠问题)	整改进展情况
9	上犹县犹江林场 1. 半专业森林消防大队以水灭火装备不足; 2. 火场紧急避险,危险火环境等业务培训有待加强。	市林业局、 赣州阳明湖景区 管理委员会		
10	瑞金中央革命根据地叶坪革命旧址 1. 违规搭建摄影棚; 2. 使用大功率电器设备。	市文广新旅局、 瑞金市人民政府		